

**УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю)

ВІДМОВА

у видачі дозволу на виконання будівельних робіт

від 20 вересня 2019 N ЗК 132192630689

«Будівництво торгово-житлового комплексу за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, м. Ужгород, вул. Радіщева-Слов'янська набережна без номеру»

(найменування об'єкта будівництва)

місце розташування об'єкта будівництва **Закарпатська обл., вул. Радіщева-Слов'янська набережна без номеру**

вид будівництва нове будівництво

(нове будівництво, реконструкція,

реставрація, капітальний ремонт)

код об'єкта 1222.2

(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

клас наслідків (відповідальності) СС2

За результатами розгляду заяви ЖБК «Парковий Масив»
(найменування або прізвище, ім'я,

по батькові замовника)
про видачу дозволу на виконання будівельних робіт від **09 вересня 2019 N 7732/15.02-02** та доданих до неї документів встановлено, що **замовником не подано документів, необхідних для прийняття рішення про видачу дозволу та виявлено невідповідність поданих документів вимогам законодавства :**

- не подано звіт за результатами експертизи проекту будівництва або його засвідчена у встановлена законом порядку копія, що суперечить вимогам абз. 5 пункту 28 Постанови КМ України від 13 квітня 2011 року №466 «Деякі питання підготовчих і будівельних робіт»;
- не подано наказ про затвердження проектної документації абз. 5 пункту 28 Постанови КМ України від 13 квітня 2011 року №466 «Деякі питання підготовчих і будівельних робіт», ч. 3 ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- не наданий розрахунок класу наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва, що суперечить ст. 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- склад поданої проектної документації не відповідає вимогам п. 10 Порядку розроблення проектної документації на об'єкти будівництва затвердженого наказом Мінрегіонбуду №45 16.05.2011 та ДБН А.2.2.-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;
- не подано в повному обсязі копії документів, необхідних для отримання дозволу, що суперечить ч.3 ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Додатку 10 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою КМ України №466 13.04.2011р.


та виявлено невідповідність поданих документів вимогам законодавства, а саме:

- заява на отримання дозволу не містить повноту даних додатку 10 Постанови КМ України від 13 квітня 2011 року №466 «Деякі питання підготовчих і будівельних робіт»;
- подано копію проектної документації, що не відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п.28 Постанови КМ України №466 від 13.04.2011 року «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт»;
- вказаний кваліфікаційний сертифікат технічного нагляду не дійсний.

(обґрунтування причин відмови)

У видачі дозволу на виконання будівельних робіт відмовлено.

Головний спеціаліст відділу дозвільних
процедур та документообігу
М.П. (найменування посади)


(підпис)

І.І. Мінсєва
(ініціали та прізвище)

